



1.1	- 3 -
1.2	- 3 -
1.3	- 3 -
1.4	- 3 -
1.5	- 3 -
1.6	- 3 -
1.7	- 3 -
1.8	- 3 -
1.9	- 3 -

2.1	8
2.2	8
2.3	- 3 -
2.4	- 3 -
2.5	- 3 -
2.6	- 3 -
2.7	- 3 -
2.8	- 3 -




图 1、环形变压器式旋变结构示意图




图 2、10 对极的磁阻式旋转变压器结构示意图

表 1、各种类型的旋转变压器性能特点比较

$$U_{R_1 R_3}(t) = U_{1m} (\sin \omega t)$$

$$U_{S_1 S_3}(t) = U_{2m} (\sin \omega t + \alpha) \cos(\theta)$$

$$U_{S_2 S_4}(t) = U_{2m} (\sin \omega t + \alpha) \sin(\theta)$$

U_{1m} ω
 $U_{S_1 S_3}$ α $U_{S_2 S_4}$ θ U_{2m} ω




图 3、旋转变压器原理图

表 2、旋转变压器的精度等级与对应误差值



表 1、DB15 孔座连接器管脚定义

表 2、DB9 孔座连接器管脚定义

表 3、双通道旋变最大可跟踪机械角速度与精机磁极对数的关系

表 4、双通道旋转变压器精机磁极对数与分辨率的关系




图 1、 双通道旋变解码器机械安装参数